#### P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica **Progetto Generale**

della Basilicata (L.R. gennaio 2017, n.1)

### INQUADRAMENTPO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
MONTESCAGLIOSO	MATERA	MATERA	30

### INTERVENTO N. 1 - MISSIONE 1- Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Difesa S. Biagio	38	1	ml.	1.140	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.1	Difesa S. Biagio	38	1	ml.	775	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Difesa S. Biagio	38	2	ml.	350	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Difesa S. Biagio	38	2	ml.	960	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Difesa S. Biagio	38	2	ml.	285	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.3	Difesa S. Biagio	38	7	ml.	267	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.3	Difesa S. Biagio	38	7	ml.	1.140	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde

### **VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale	NO	NO
1.1.2	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale "	NO	NO
1.1.3	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale "	NO	NO

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
1.1.1,3	idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

### INTERVENTO N. 2 - MISSIONE 2-Infrastruttute verdi anche in ambiente Urbano e Periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est.	Missione	Tipologia Intervento
					Intervento	(MS)	



## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1)

#### P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica Progetto Generale

2.1.1	Centro Urbano	19-21-22- 28-30-39		gg	446	2	Manutenzione del verde urbano, scolastico, parchi giochi, viali, spazi verde, ecc.
-------	---------------	-----------------------	--	----	-----	---	--

### **VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)	
2.1.1	Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 art 136	NO	NO	

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
2.1.1	NO	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

### INTERVENTO N. 3 - MISSIONE 3 - Incremento Superficie Forestale

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
3.2.1	Monte Vetere	11	211	cad	460	3	Risarcimento di fallanze (sostituzione piante secche)
3.2.2	Monte Vetere	11	211	cad	460	3	Apertura manuale di buca per la messa a dimora delle piantine
3.2.3	Monte Vetere	11	211	cad	460	3	Collocamento a dimora piantine
3.2.4	Monte Vetere	11	211	cad	460	3	Posa del palo tutore

### VINCOLI

N.	N. AREA PROTETTA (ind.)		Piano Assestamento forestale (Rif.)	
3.2.1;	D.lgs 42/2004 art. 142			
3.2.2;			No	
3.2.3;	Dlg 34/2018 -T.U. in	NO	No	
3.2.4;	materia forestale			

NN.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
3.2.1/ 3.2.2/ 3.2.3/ 3.2.4	Vincolo idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

# INTERVENTI N. 5 - MISSIONE **5 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e** miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
					intervento	(1013)	

### Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1)

### P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica Progetto Generale

5.1.1	Bocche di Mezzo	12	33/p	ha	5.80	5	Decespugliamento
5.1.2	Bocche di Mezzo	12	27/p	ha	4.00	5	Decespugliamento
5.2.1	Bocche di Mezzo	12	33/p	ha	5.80	5	Spalcatura
5.2.2	Bocche di Mezzo	12	27/p	ha	4.00	5	Spalcatura
5.3.1	Bocche di Mezzo	12	33/p	ha	5.80	5	Diradamento, ripulitura
5.3.2	Bocche di Mezzo	12	27/p	ha	4.00	5	Diradamento, ripulitura

### **VINCOLI**

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1,2	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale	NO	NO
5.2.1,2	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale	NO	NO
5.3.1,2	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
5.1.1,2	idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1,
5.2.1,2	idrogeologico	SI	Sono interventi per i quali in assenza di PAF, è richiesta ai sensi DGR nr 678/19 e D.P.G.R. n. 231/19 Autorizzazione
5.3.1,2	idrogeologico	SI	Sono interventi per i quali in assenza di PAF, è richiesta ai sensi DGR nr 678/19 e D.P.G.R. n. 231/19 Autorizzazione

### INTERVENTO N. 6 - MISSIONE 6 - Mitigazione Dissesto Idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervent o	Missio ne (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Difesella	37	285	mq	2.550	6	Decespugliamento lungo le aree di pertinenza –VASCA 3 di accumulo
6.1.2	Difesella	37		mq	900	6	Decespugliamento lungo le aree di pertinenza –Impianto di Sollevamento della Vasca 3
6.1.3	S.Nicola	57	605	mq	1.250	6	Decespugliamento lungo le aree di pertinenza –Impianto Sollevamento della Vasca 4
6.1.4	Galli-SP3	34		ml	50	6	Manutenzione reticolo idrografico del CANALE 33
6.1.5	Giannina	46		ml	180	6	Manutenzione reticolo idrografico del CANALE 4
6.1.6	Bronzino	46		ml	50	6	Manutenzione reticolo idrografico del

# Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1)

### P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica Progetto Generale

						CANALE 6
6.1.7	Valle Cupa	60	ml	50	6	Manutenzione reticolo idrografico del CANALE 17 A2
6.1.8	Cugno La Volta	56	ml	280	6	Manutenzione reticolo idrografico del CANALE 8
6.3.1.1	S.P. 33 Montescaglioso- Piani Bradano	18-27- 28-29	mq.	8000	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.2.1	S.P. Montescaglioso- Matera -	8-12-14	mq	9.250	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.3.1	S.P. La Carrera Montescaglioso- Metaponto	30-41	mq	5.000	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.4.1	Strada comunale Montescaglioso- Ginosa	22-23- 24	mq	8.000	6	Decespugliamento di scarpate stradali nr 2 sfalci mesi Giugno -Ottobre
6.3.5.1	Strada Comunale Viale A.De Gasperi - Via Montevetere	20-21	mq	4.000	6	Decespugliamento di scarpate stradali nr 2 sfalci mesi Giugno -Ottobre
6.3.6.1	Strada Comunale S.Agata	30-39- 40-41	mq	11.000	6	Decespugliamento di scarpate stradali nr 2 sfalci mesi Giugno -Ottobre
6.3.7.1	Strada Comunale "Molinello"	28-30- 39	mq	3.362,5	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.8.1	Strada Comunale "Madonna Nuova"	19-20	mq	1.375	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.9.1	Strada comunale Porta S.Angelo - Vignali	21	mq	1.900	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.10.1	S.P. Montescaglioso - Ginosa	23-24- 25	mq	9.875	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.11.1	S.P. tratto incrocio S.P.58 capoiazzo- Cavalcavia SP3 Galli	34-36	mq	4.750	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.1.2	S.P. 33 Montescaglioso- Piani Bradano	18-27- 28-29	ml.	3.200	6	Pulizia di cunette
6.3.2.2	S.P. Montescaglioso- Matera	8-12-14	ml	3.700	6	Pulizia di cunette
6.3.3.2	S.P. La Carrera Montescaglioso- Metaponto	30-41	ml.	2.000	6	Pulizia di cunette
6.3.4.2	Strada comunale Montescaglioso- Ginosa	22-23- 24	ml.	3.200	6	Pulizia di cunette Nr 2 interventi mesi di GIU-Ottobre
6.3.5.2	Strada Comunale Viale A.De Gasperi - Via Montevetere	20-21	ml.	1.600	6	Pulizia di cunette Nr 2 interventi mesi di GIU-Ottobre
6.3.6.2	Strada Comunale S.Agata	30-39- 40-41	ml.	4.400	6	Pulizia di cunette Nr 2 interventi mesi di GIU-Ottobre
6.3.7.2	Strada Comunale "Molinello"	28-30-39	ml	1.345	6	Pulizia di cunette
6.3.8.2	Strada Comunale "Madonna Nuova "	19-20	ml	550	6	Pulizia di cunette
6.3.9.2	Strada comunale Porta S.Angelo - Vignali	21	ml	760	6	Pulizia di cunette
6.3.10.2	S.P. Montescaglioso	23-24-25	 ml	3.950	6	Pulizia di cunette



# Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1)

### P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica Progetto Generale

	-Ginosa						
6.3.11.2	S.P. tratto incrocio S.P.58 capoiazzo- Cavalcavia SP3 Galli	34-36		ml	1.900	6	Pulizia di cunette
6.4.1	Monte Vetere	11	211	ml	60	6	Realizzazione staccionata in pali di castagno di protezione - Madonna del Cammino
6.4.2	Torre Vetere	21	90	ml	75	6	Completamento staccionata in pali di castagno di protezione alla viabilità
6.4.3	Difesa San Biagio	38	2	ml	172	6	Realizzazione staccionata in pali di castagno di protezione area ricreativa
6.4.4	Difesa San Biagio	38	7	ml	80	6	Realizzazione staccionata in pali di castagno antistante cappella S.Biagio

### VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1, 2,3,4,5,6,7,8	NO	NO	NO
6.3.1.1/6.3.3.1/6.3.6.1/ 6.3.7.1/6.3.8.1/ 6.3.9.1/6.3.10.1 / 6.3.11.1			
6.3.1./6.3.3.2/6.3.6.2/ 6.3.7.2/6.3.8.2/ 6.3.9.2/6.3.10.2/ 6.3.11.2	NO	NO	NO
6.4.1 / 6.4.2/ 6.4.3,4	NO	NO	NO

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione Preventiva	Note
6.1.1, 2,3,4,5,6,7,8	idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004, e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
6.3.2.1/6.3.4.1/ 6.3.5.1 6.3.2.2/6.3.4.2/ 6.3.5.2	D.lgs 42/2004 art. 136 Idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.4.1,2,3,4	D.lgs 42/2004 art. 142 sostituito dall'art.3 e 4 Dlg 34/2018 -T.U. in materia forestale " Vincolo Idrogeologico	NO	Sono lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

### DESCRIZIONE AREA (breve)

	L'area comunale " Difesa San Biagio", dista dal centro abitato di Montescaglioso
1.1.1, 2,3	a circa 2 Km, è facilmente raggiungibile tramite la viabilità comunale Via Lenzi, è



(L.R. gennaio 2017, n.1)

	riportata in catasto al foglio di mappa n. 38 particelle 1 - 2 -7, un'area molto
	frequentata dai turisti per la presenza di importanti complessi monumentali quali la cappella S.Biagio con l'adiacente necropoli medievali risalente ai secoli XI-XII, l'abitato indigeno di lama dell'inferno con resti di abitazioni, necropoli del VII sec. A.C., e complessi naturalistici, Bosco di lama dell'Inferno, le colonie di pino d'Aleppo, le distese di lentisco ed i calanchi prossimi alla cappella di San Biagio, boscaglie di macchia .Gli interventi di manutenzione, sono finalizzati principalmente a protezione contro gli incendi e , migliorare la fruizione dell'area e alla valorizzazione turistica.
2.1.1	L'area include la parte urbana e periurbana dell'abitato di Montescaglioso. In essa rientrano tutte Le aree di intervento: Aree verdi pubbliche attrezzate a parchi e giardini, Aree verdi di quartiere , aree verdi di pertinenza ai plessi scolastici , aree del centro storico, rotatorie stradali dotati di verde , ripristino di prati di pertinenza ai Monumenti che si presentino in condizione di degrado in seguito all'eccessivo calpestio o ad altri imprevisti motivi.  La manutenzione consisterà: nella effettuazione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria consistenti nella eliminazione di erba infestante, pulizia, la pulitura da rifiuti e corpi estranei, e lo smaltimento a discarica , l'obiettivo è quello di incrementare la vivibilità, la fruibilità e al miglioramento estetico dei luoghi.
3.2.1 3.2.2/3.2.3/ 3.2.4	Sul versante Sud occidentale di Monte Vetere sottoposto a intervento di rimboschimento, dovranno essere effettuate operazioni di sostituzione piante non attecchite nel corso degli anni 2019,2020, 2021, a causa esposizione al sole e la diminuzione della piovosità. Si Dovrà provvedere al reimpianto ed ai relativi risarcimenti, con la sostituzione delle piantine secche o sofferenti con altre della stessa specie messe a dimora. Al fine di proteggerà il terreno dall'azione aggressiva delle acque meteoriche e superficiali e assicurare uniformità di distribuzione delle piante su tutta la superficie.
5.1.1,2 5.2.1,2	L'area boschiva comunale, riportata in catasto al foglio di mappa nr. 12 particella 33, è situata nella località Bocche di Mezzo, parte nord-ovest rispetto al centro
,-	abitato di Montescaglioso, raggiungibile percorrendo per circa 2 Km la S.P. Montescaglioso -Matera, successivamente si accede all'area attraverso una pista
5.3.1,2	forestale sterrata.  La superficie boscata, riportata in catasto al foglio di mappa 12 particella 27, situata in località "bocche di mezzo" si raggiunge percorrendo dall'abitato la S.P Montescaglioso-Matera per circa Km 3  Gli interventi selvicolturali di prevenzione da svolgere su queste aree, sono finalizzati alla riduzione del rischio incendi, tramite il decespugliamento di specie vegetali infestanti, la rimozione della biomassa rappresentato da materiale secco a terra, e la spalcatura.
6.1.1,2,3,4,5,6,7,8	Il consorzio di bonifica dispone di una fittissima rete di canali e vasche di accumulo acqua dislocate in punti strategici del comprensorio idrico della valle del Bradano. I canali e vasche assolvono la duplice funzione una è quella di garantire il deflusso delle acque meteoriche, l'altra è quella di garantire la giusta quantità di acqua alle colture. Gli interventi che si rendono necessari e da eseguire sono importanti non solo per dare l'impressione di ambienti poco



(L.R. gennaio 2017, n.1)

	degradati ma sono finalizzati ad eliminare gli ostacoli al deflusso idrico .
6.3.1.1	
0.3.1.1	La strada oggetto di intervento riguarda l'arteria di collegamento dell'abitato
6.3.1.2	alla valle del Bradano, ovvero la S.P. 33 Montescaglioso-Piani Bradano situata
	nella parte sud-occidentale dell'abitato. L'intervento riguarda lo sfalcio della
	vegetazione infestante cresciuta su scarpate inclinate, banchine, aiuole
	spartitraffico, e la pulizia delle cunette longitudinali per il convogliamento delle
	acque si superfice nei vicini fossi o tombini.
6.3.2 .1	La strada S.P. Montescaglioso-Matera situata nella parte Nord occidentale
6.3.2.2	dall'abitato, riveste una importanza notevole in quanto rappresenta un
0.3.2.2	collegamento diretto con Matera, il tratto oggetto dell'intervento, inizia da Via
	Monte Vetere poco fuori dall'abitato e arriva allo scalo di Montescaglioso, il
	tratto ha un andamento curvilineo risente della presenza di una fitta vegetazione
	che ostacola la percorribilità della strada in piena sicurezza. Gli interventi si
	rendono necessari per migliorare la fruibilità e percorribilità della strada.
6.3.3.1	La strada oggetto di intervento riguarda l'arteria S.P. "La Carrera" situata nella
6222	parte occidentale dall'abitato di Montescaglioso, rappresenta il collegamento
6.3.3.2	con Metaponto- SS106 Taranto- Reggio Calabria, gli interventi previsti su
	quest'arteria consistono essenzialmente nello sfalcio erbacce infestanti ed
	arbusti cresciuti lungo il ciglio stradale, e la pulizia delle cunette longitudinali per
	il convogliamento delle acque di superfice nei vicini fossi o tombini.
6.3.4 .1	La strada oggetto di intervento riguarda il tratto comunale Montescaglioso-
6242	Ginosa situato nella parte orientale dell'abitato rappresenta il collegamento
6.3.4.2	diretto con Ginosa . Il tratto oggetto dell'intervento, inizia da Via Ginosa poco
	fuori dall'abitato e arriva alla Località Fontana di garza. L'intervento previsto
	consiste nello sfalcio della vegetazione infestante cresciuta lungo il tracciato
	stradale , e la pulizia delle cunette longitudinali per il convogliamento delle
	acque di superfice nei vicini fossi o tombini.
6.3.5.1	Sul tratto di strada comunale da Viale Alcide De Gasperi a Via Monte Vetere . Gli
	interventi previsti consistono essenzialmente nello sfalcio della vegetazione
6.3.5.2	infestante e la rimozione del terriccio accumulato nelle cunette longitudinali che
	impediscono il regolare deflusso delle acque meteoriche nei tombini.
6.3.6.1/ 6.3.6.2	Le strade Comunali oggetto di intervento riguardano quelle di accesso alle
	località Molinello, S. Agata, e Madonna della Nuova, situate nella parte
6.3.7.1/6.3.7.2	occidentale dell'abitato di Montescaglioso. Queste strade sono usate sia per
6201/6202	servire i fondi rustici esistenti lungo il percorso e sia per l'accesso alle abitazioni
6.3.8.1/6.3.8.2	dei numerosissimi nuclei che si sono stabilmente insediati .La rete viaria in
	queste località risentono della presenza di fitta vegetazione lungo i tracciati
	stradali creando condizioni di ostacolo alla visibilità nel percorrere le strade . Gli
	interventi previsti sono finalizzati a mantenere i cigli stradali in efficienza.
6.3.9.1/ 6.3.9.2	La strada comunale Via Porta Sant'Angelo -Vignali oggetto dell'intervento è
	ubicato nella parte retrostante della Abbazia S. Michele Arcangelo. Gli
	interventi sono finalizzati a migliorare la sicurezza della circolazione degli utenti
	della strada nel percorrerla, Gli interventi che sono previsti sono così
	riassumibili: sfalcio della vegetazione infestante cresciuta lungo il tracciato
	stradale , e la pulizia delle cunette longitudinali per il convogliamento delle
	acque di superfice nei vicini fossi.
6.3.10.1/6.3.10.2	S.P Montescaglioso -Ginosa rappresenta il prolungamento del tratto di strada
	comunale. La S.P. che costituisce un'importante direttrice di collegamento con
	Ginosa-Laterza -Castellaneta. La strada si sviluppa lungo un tracciato tortuoso,
	risulta percorribile dalle autovetture con estrema difficoltà, a causa delle buche,
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



	ulteriori difficoltà di transito sono causati dall'incontrollata crescita della vegetazione che ostruiscono parzialmente alcuni tratti di carreggiata, le quali unitamente alle sterpaglie e ai detriti provenienti dal dilavamento della carreggiata occludono le diverse opere esistenti quali cunette , impedendo il deflusso delle acque nei vicini fossi esistenti. Al fine di migliorare la fruibilità della strada e garantire contestualmente la percorribilità in condizioni di sicurezza gli interventi che si intende realizzare sono così riassumibili: sfalcio della vegetazione infestante cresciuta lungo il tracciato stradale , e la pulizia delle cunette longitudinali.
6.3.11.1 /6.3.11.2	La strada oggetto di intervento riguarda il tratto dal Cavalcavia SP3 Montescaglioso all'incrocio S.P. ex 175 e S.P. 58Sx valle Bradano, Al fine di migliorare la fruibilità della strada e garantire contestualmente la percorribilità in condizioni di sicurezza agli automobilisti, gli interventi che si intende realizzare sono così riassumibili: sfalcio della vegetazione infestante cresciuta lungo il tracciato stradale, e la pulizia delle cunette longitudinali.
6.4.1	La staccionata verrà realizzata in legno di castagno costruita con pali incrociati tipo croce S. Andrea a protezione della statua Madonna del Cammino in cima al Monte Vetere
6.4.2	L'area, interessata dall' intervento è collocata lungo la strada Via Torre Vetere zona centro Storico collocata sul versante nell'estrema parte Nord occidentale dell'abitato di Montescaglioso, La zona offre una visione panoramica da dove è possibile ammirare la valle del Bradano, lago S. Giuliano, le Murge, Matera, e una fascia del mar Ionico di Taranto. I lavori che verranno realizzati consistono: la rimozione della staccionata fatiscente con la realizzazione sul fronte strada di una di una staccionata in legno di castagno tipo croce S. Andrea, posizionata ai margini della viabilità , atta a proteggere, delimitare e segnalare la sottostante scarpata, si affiancherà alla staccionata realizzata nella precedente annualità Gli interventi hanno lo scopo di migliorare le caratteristiche di fruibilità e di sicurezza per i cittadini.
6.4.3,	Nell'area giochi bimbi della difesa San Biagio, sono previsti la rimozione della recinzione fatiscente delimitante l'area. Una nuova recinzione dell'area realizzata
6.4.4	con staccionata in legno di castagno, tipo croce" S. Andrea ". Nei pressi della chiesetta San Biagio, sarà collocata un' altra recinzione staccionata in legno di castagno costruita con pali incrociati tipo croce" S. Andrea.  Gli interventi previsti hanno finalità a migliorare la fruizione di queste aree boschive di pregevole qualità ambientale, e alla valorizzazione turistica dell'area

### Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

### DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI OBIETTIVI E PRIORITÀ:

Gli interventi previsti riguardano: la realizzazione di viali tagliafuoco a protezione dell'area boschiva località "Difesa San Biagio", la manutenzione del verde urbano dell'abitato, aree di pertinenza ai plessi scolastici, aree verdi pubbliche attrezzate parchi e giardini, , parcheggi, prati di pertinenza ai monumenti, aree

#### Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica Progetto Generale

attrezzate nel centro Storico, mediante lo sfalcio erbacce, zappettatura, pulizia, potatura di alberi, regolarizzazione siepi che invadono la sede viaria e/o marciapiedi ed i passaggi pedonali, pulizia di cunette. Manutenzione idraulico-forestale alla rete di canali e vasche del Consorzio.

Sfalcio della vegetazione arbustiva ed arborea invadente la viabilità comunale e provinciale, ripristino della funzionalità delle opere d'arte delle infrastrutture viarie( cunette longitudinali, tombini, canalette rompitratta ecc). Cure colturali al rimboschimento località Monte Vetere, sostituzione delle piantine secche. Miglioramento delle Pinete località Bocche di mezzo da eseguirsi su porzioni delle particelle nr. 27 e 33 del foglio di mappa 12 mediante opere di decespugliamento e sfolli

Valorizzazione delle aree località "Difesa San Biagio, Monte Vetere e Torre Vetere" con la realizzazione di staccionate per contribuire al miglioramento estetico dei luoghi.

#### INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSATE DAGLI INTERVENTI

N.	UM	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	
1.1.1,2,3	ml.	5.217	1	Cod. Prezzario I.03.002.01  Descrizione Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde	
2.1.1	gg.	446	2	Cod. Prezzario NP02 Descrizione: Verde urbano e periurbano	
3.2.1	cad	460	3	Cod. Prezzario I.01.027.02  Descrizione: Risarcimento di fallanze	
3.2.2	cad	460	3	Cod. Prezzario I.01.014.01  Descrizione: scavo a mano per apertura buca per la messa dimora piantine forestali	
3.2.3	cad	460	3	Cod. Prezzario I.01.026.02  Descrizione: collocamento a dimora piantine forestali	
3.2.4	cad	460	3	Cod. Prezzario I.01.018.01  Descrizione: Fornitura e posa in opera del palo tutore	
5.1.1,2	ha	9.80	5	Cod. Prezzario I.01.002.02  Descrizione: Decespugliamento	
5.2.1,2	ha	9.80	5	Cod. Prezzario I.02.013.01 Descrizione: Spalcatura	
5.3.1,2	ha	9.80	5	Cod. Prezzario I.03.017.02 Descrizione: Diradamento, ripuliture	
6.1.1,2,3,4,5,67,8	mq	9.280	6	Cod. Prezzario I.01.003.01  Descrizione: Decespugliamento aste fluviali (Canali, vasche e impianti Sollevamento)	
6.3.1.1/6.3.2.1 6.3.3.1/6.3.4.1 6.3.5.1/6.3.6.1 6.3.7.1/6.3.8.1/6. 3.9.1/6.3.10.1 6.3.11.1	mq	66.512,50	6	Cod. Prezzario L.01.007.01  Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali	

### Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. gennaio 2017, n.1)

### P.O.A. 2022 – Progetto di Forestazione Pubblica Progetto Generale

6.3.1.2/6.3.2.2/ 6.3.3.2/6.3.4.2/ 6.3.5.2/6.3.6.2 6.3.7.2/6.3.8.2/ 6.3.9.2/6.3.10.2/	ml	26.605	6	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette	
6.4.1,2,3,4	ml	387	6	Cod. Prezzario F.03.082.01  Descrizione: Realizzazione staccionata in pali in legno di castagno decorticati	

Documentazione Fotografica (rif. Scheda comune Montescaglioso)

INT	RIFERIMENTO FOTO N.
1.1.1/ 1.1.2/1.1. 3	Foto 13,14 – 15,16 -17-18
2.1.1	Foto 01,02-03,04-05-06-07,08-09-10-11-12
3.2.3	Foto 19
5.1.2 /5.2.2/5.2.3	Foto 20-21-22
6.1.4/6.1.5/6.1.6/6.1.7	Foto 23-24-25,26-27,28
6.3.1.1/6.3.2.1/6.3.3.1/6.3.4.1/6.3.5.1	Foto 29,30-31-32-33,34-35,36-
6.3.6.1/6.3.7.1/6.3.8.1/6.3.10.1/6.3.11.1	Foto 37,38-39-40- 41,42-43
6.3.2.2/6.3.3.2/6.3.4.2	Foto 44-45,46-47,48
6.4.1/6.4.2/6.4.3/6.4.4	49-50-51-52

Note			