

# **Consorzio di Bonifica della Basilicata**

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

## **AREA IRRIGAZIONE**

.....

Acquisizione servizi e forniture (D. Lgs 36/2023)

Fornitura di fasce di riparazione in acciaio inox da utilizzare per la manutenzione di condotte in pressione irrigue di vario diametro e tipologia.

Esercizio irriguo 2023.

.....

## **DISCIPLINARE DI FORNITURA**

Matera, lì 03/10/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Francesco POTENZA

# **Consorzio di Bonifica della Basilicata**

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

## **DISCIPLINARE PER LA FORNITURA FASCE DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO**

### **1. PREMESSA**

La fornitura di cui al presente disciplinare, la cui normativa di riferimento è la UNI, dovrà in ogni modo essere accompagnata sia dal documento comprovante la certificazione del “sistema di qualità” della Ditta produttrice, basato sulla norme vigenti ed in ottemperanza alle normative Europee in via d’emanazione, che la certificazione specifica comprovante le caratteristiche tecniche rilasciata da un Istituto terzo indipendente appositamente qualificato.

L’importo complessivo stimato della presente fornitura è di €127.709,00 (centoventisettemilasettecentonove) oltre IVA.

Se richiesto espressamente per iscritto dal Consorzio, la presente fornitura potrà essere complimentata fino ad un importo aggiuntivo del 20% dell’importo di aggiudicazione oltre IVA, agli stessi prezzi, patti e condizioni, senza che l’Operatore Economico possa opporre rifiuto.

Lo stesso contratto potrà essere rescisso in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Consortile, senza che la Ditta possa pretendere nulla qualora la fornitura ordinata non venga consegnata nei modi e nei tempi richiesti.

### **2. CONSEGNA DEL MATERIALE – PENALE**

La fornitura dovrà essere consegnata franco magazzino consortile secondo le tipologie e quantità che saranno stabilite dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, mediante appositi Ordini di Servizio, presso il magazzino consortile della Diga di San Giuliano (Miglionico) entro 30 giorni (trenta) giorni dalla data di ordinazione.

Ciascun ordine di consegna non sarà comunque inferiore al 20 % del valore del contratto di fornitura.

Resta fissata una penale per il ritardo della consegna del materiale pari ad un importo dello 1(uno) per mille per ogni giorno di ritardo salvo documentati motivi di forza maggiore.

Si precisa che i costi della mano d’opera e della sicurezza non sono calcolati in sede di formulazione della richiesta d’offerta poiché trattasi nel caso specifico di mera fornitura senza posa in opera.

### **3. PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà, previa verifica e certificazione di regolarità della fornitura e buona consegna della stessa, entro 90 giorni dalla ricezione della fattura da emettersi a fornitura eseguita. In caso di mancato pagamento saranno corrisposti interessi moratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **4. CONTROVERSIE**

Per la definizione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. L’unico foro competente è quello di Matera.

### **5. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE**

#### **COLLARI DI RIPARAZIONE PER RANGE DIAMETRI ESTERNI**

I collari di riparazione dovranno essere costruiti in acciaio inox, gli elementi costituenti, la morsettiera dovranno essere in acciaio inox o in ghisa sferoidale. I tiranti, i dadi e rondelle in acciaio zincato.

Le caratteristiche richieste:

- 1 pezzo, 1 bullone (M)

Collare di riparazione ad un bullone per piccoli fori su condotte acqua. Diametri DE da 21 a 229 mm, larghezza 80 mm. Costituito da fascia in acciaio inox A2, con guarnizione in EPDM quadrettata. Morsetti in ghisa sferoidale GS600-3 UNI EN1563 e bullone in acciaio protetti con zincatura elettrolitica. Prodotto e collaudato in stabilimento certificato secondo ISO EN9001.

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

- 1 pezzo, più bulloni (B e C)

Collare di riparazione a più bulloni in un unico pezzo per rotture medio piccole su condotte acqua. Diametri DE da 48 a 390 mm, larghezza 200 o 300 mm. Costituito da fascia in acciaio inox A2 con guarnizione in EPDM quadrettata e tegolino in lamiera vulcanizzata per facilitare inserimento e tenuta. Morsetti in ghisa sferoidale GS500-7 UNI EN1563 con Verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250 micron in conformità alla UNI EN 14901-Tondini in acciaio per bloccare la fascia nei morsetti. Prodotto e collaudato in stabilimento certificato secondo ISO EN9001.

- 2/3 pezzi, più bulloni (D-E-F-T-U-Z)

Collare di riparazione a più bulloni in due o tre pezzi per rotture medio grandi su condotte acqua. Diametri DE da 88 a 750 mm, larghezza 200, 300 o 500 mm. Costituito da fasce in acciaio inox A2 con guarnizione in EPDM quadrettate e tegolini in lamiera vulcanizzata per facilitare inserimento e tenuta. Morsetti in ghisa sferoidale GS500-7 UNI EN1563 con Verniciatura in resina epossidica di spessore minimo 250 micron in conformità alla UNI EN 14901-1. Tondini in acciaio per bloccare la fascia nei morsetti. Prodotto e collaudato in stabilimento certificato secondo ISO EN9001.

Gli elementi costituenti i collari dovranno essere ad uno o più pezzi secondo l'elenco e le schede dei range di utilizzo di seguito riportate:

<b>FASCE DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX PN16</b>	
<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>	
<b>RANGE</b>	<b>PEZZI N.</b>
<b>Collari di riparazioni monopezzo in acciaio inox a tre o più bulloni (larghezza 200 mm)</b>	
56-64	20
78-88	6
88-98	12
98-108	6
108-118	100
114-126	40
126-138	20
138-150	20
140-153	15
150-162	10
162-174	20
174-186	15
198-210	40
234-246	15

## Consorzio di Bonifica della Basilicata

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

273-296	40
<b>Collari di riparazioni monopezzo in acciaio inox a tre o più bulloni (larghezza 300 mm)</b>	
78-88	4
88-98	8
98-108	4
108-118	30
114-126	10
126-138	10
138-150	10
140-153	5
150-162	40
162-174	10
174-186	5
198-210	10
234-246	5
273-296	10
<b>Collari di riparazioni monopezzo in acciaio inox a tre o più bulloni (larghezza 500 mm)</b>	
273-296	5
<b>Collari di riparazioni a due pezzi in acciaio inox a tre o più bulloni (larghezza 200 mm)</b>	
114-137	30
160-182	60
182-202	15
202-224	30
217-240	20
240-262	25
300-330	5
330-360	5
346-368	10
410-432	20

## **Consorzio di Bonifica della Basilicata**

(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

<b>Collari di riparazioni a due pezzi in acciaio inox a tre o più bulloni (larghezza 300 mm)</b>	
160-182	20
182-202	5
202-224	10
217-240	10
240-262	10
300-330	10
330-360	10
346-368	10
410-432	10
505-545	5
540-570	5
600-630	5
<b>Collari di riparazioni a due pezzi in acciaio inox a tre o più bulloni (larghezza 500 mm)</b>	
182-202	5
202-224	5
217-240	5
240-262	5
300-330	10
330-360	10
346-368	10
505-545	5
540-570	5
600-630	5