














RUVO DEL MONTE

-  1.1 fascia tagliafuoco
-  4.1 manutenzione pista forestale1
-  6.1.1 decespugliamento torrente lento
-  6.3 decespugliamento scarpate stradali
-  decespugliamento torrente lento
-  manutenzione torrente lento
-  5.1 decespugliamento area bscata1
-  ruvo del monte verde urbano


IGM_25000



RUVO DEL MONTE

-  6.1.1 decespugliamento torrente liento
-  6.3 decespugliamento scarpate stradali
-  6.1.1 decespugliamento torrente liento
-  6.2.1 manutenzione torrente liento

IGM_25000



RUVO DEL MONTE

- 1.1 fascia tagliafuoco
- 4.1 manutenzione pista forestale1
- 6.3 decespugliamento scarpate stradali
- 5.1 decespugliamento area bscata1
- ruvo del monte verde urbano

IGM_25000

