

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
TRICARICO	MATERA	MATERA	28

INTERVENTI PRIORITA' 1 - Antincendio

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Mantenera Malcanale - Mass. Mingo Lavecchia	77	22-24-20-79-133-80	mt.	666	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.2	Mantenera Malcanale – Cugno del Vescovo	77	32-33-16-134	mt.	1304	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.3	Mantenera Malcanale – Capanna Vedetta	62	125-139 - 70	mt.	922	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.4	Cugno della Picca	11	1	mt.	1688	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.5	Vallone San Chirico	11	1-27	mt.	1740	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.1	Trecancelli - Fonti	42	184	mt.	1936	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.2	Trecancelli – Mass. Carbonara	42 43	148-9	mt.	2800	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.3	Trecancelli – Fonti Camping Don Girolamo	42	184	mt.	499	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.4	Trecancelli – SP1	50	171	mt.	1664	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.5	Perimetro Cimitero	65	79-D-1547-1545	mt.	546	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.6	Foresta Mantenera Malcanale- Capanna Vedetta	62	125-33-141-271-272	mt.	1390	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.7	Foresta Mantenera Malcanale-	62	28-124-24 - 122	mt.	380	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.8	Fonti	50	168	mt.	200	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.3.1	Trecancelli	50	171	Ha.	5.81	1	Decespugliamento terreno Area attrezzata

							all'interno del bosco Fonti-Trecancelli
1.3.2	Trecancelli	50	171	Ha.	2.18	1	Decespugliamento terreno Area Archeologica Civita
1.4.1	Trecancelli	42	242	mt.	1432,00	1	Decespugliamento scarpate stradali
1.4.2	Trecancelli	42	50	mt.	200	1	Decespugliamento scarpate stradali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2,3,4,5	no	no	no
1.2.1,2,3,4,5,6,7,8	no	no	no
1.3.1,2	no	no	no
1.4.1,2	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazioni preventive	Note
1.1.1,2,3,4,5	no	no	Manutenzione annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
1.2.1,2,3,4,5,6,7,8	no	no	
1.3.1,2	no	no	
1.4.1,2	no	no	

INTERVENTI PRIORITA' 2 - verde Urbano e Periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Tricarico	81 65 61		gg.	2.120	2	Verde Urbano e Periurbano -

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazioni preventive	Note
2.1.1	no	no	Manutenzione annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.

INTERVENTI - PRIORITA' 3 - Manutenzione e realizzazione di strade forestali, piste e rete sentieristica

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Foresta malcanale	62		ml	656	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.2	"	62		ml	999	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.3	Bosco Fonti	42	184	ml	518	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.4	Lago Piani sottani	41	52-31	ml	115	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.5	Bosco Fonti Cugno	42	182	ml	742	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.6	Foresta Mantenera – Malcanale	77		ml	1050	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.7	"	77	78	ml	888	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.8	"	77		ml	763	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.9	Tratturo Comunale cugno dei Greci	11		ml	360	3	Manutenzione di piste forestali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
3.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazioni preventive	Note
3.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9	No	No	Manutenzione annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTI PRIORITA' PRIORITA' 4 - Manutenzione del reticolo idrografico ai fini della mitigazione del Rischio Idrogeologico e delle Fasce Fluviali

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Vallone Cacarone – 1	65		Mq	8598	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.2	Vallone Cacarone – 2	65		Mq	17690	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.3	Canale piano delle ginestre	66	97-574 – 39	Mq	2586	4	Decespugliamento aste fluviali

4.1.4	Vallone Castagnone	47	Acqu e	Mq	13000	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.5	Pretura Vecchia	65	Acqu e	Mq	3152	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.6	Torrente Cacarone Affluente	60	Acqu e	Mq	5475	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.7	Vallone Castagnone	61	Acqu e	Mq	4435	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.8	Vallone Castagnone (affluente)	61	Acqu e	Mq	2510	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.9	Torrente Bilioso	41	Acqu e	Mq	12640	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.10	Torrente Bilioso corrisp. Opera 7 S.P.8		Acqu e	Mq	3000	4	Decespugliamento aste fluviali

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	no	No	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazioni preventive	Note
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	No	Si	Autorizzazione Ufficio ciclo delle acque

INTERVENTI PRIORITA' 5 - Viabilità

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1 5.2.1	Piano delle Ginestre -Strada Provinciale di collegamento Tricarico – SS.407 Basentana	70- 68- 66- 55		mq ml	14085 1550	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.2 5.2.2	Strada Comunale Malcanale 1	64		mq ml	2680 180	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.3 5.2.3	Strada Comunale Malcanale 2	64- 71- 73- 74		mq ml	4456 130	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.4 5.2.4	Strada Comunale Malcanale 3	64- 74		mq ml	3140 210	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette



5.1.5 5.2.5	Strada Comunale Malcanale 4	64		mq ml	792 25	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.6 5.2.6	Strada Comunale Malcanale 5	64		mq ml	1044 20	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.7 5.2.7	Strada Comunale San Martino	60		mq ml	1450 50	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.8 5.2.8	Strada Comunale Malcanale 6	71		mq ml	1376 60	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.9 5.2.9	Strada Comunale Salumificio	58		mq ml	2352 350	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.10 5.2.10	Strada Comunale Malcanale 7	54		mq ml	1004 120	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.11 5.2.11	Tratturo Tricarico – Grassano 1° tratto	55- 66		mq ml	1228 150	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.12 5.2.12	Strada Provinciale Tricarico – Boccanera 1° tratto	60- 54- 46		mq ml	6666 500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.13 5.2.13	Strada Comunale Albanello – Cugno della Pica – San Marco - Calle	46- 45- 33- 34- 11- 12- 4		mq ml	15804 750	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.14 5.2.14	Strada Comunale Sant Andrea 1	54- 60		mq ml	1784 120	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.15 5.2.15	Strada Comunale Sant Andrea 2	53- 54		mq ml	1944 150	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.16 5.2.16	Strada Comunale Sant Andrea Mancarrone	53- 45		mq ml	3130 160	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.17 5.2.17	Strada Comunale San Marco 2	12		mq ml	5604 600	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.18	Strada Comunale Forte Orlando	4		mq ml	2698 140	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.19 5.2.19	Strada Comunale Saracena	54- 61		mq ml	1336 40	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.20 5.2.20	Strada Comunale Serramendola Bassa	15- 14- 6- 10		mq ml	6776 700	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.21 5.2.21	Strada Comunale della Trinità	61		mq ml	1998 50	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.22 5.2.22	Strada Vicinale della Trinità	61		mq ml	662 25	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.23 5.2.23	Strada Provinciale Boccanera	46- 47- 35- 36- 21		mq ml	6570 150	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette



5.1.24 5.2.24	Strada Castagnone 1	51- 55		mq ml	6572 1.000	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.25 5.2.25	Strada Castagnone 2	61- 48- 37		mq ml	5814 800	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.26 5.2.26	Collegamento ex BAsentana (Binetti)	66- 67		mq ml	882 40	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.27 5.2.27	S.C. Castrina	66		mq ml	1402 50	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.28 5.2.28	Tratturo Tricarico Grassano- Tratto 1	57		mq ml	5628 500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.29 5.2.29	Tratturo Tricarico Grassano- Tratto 1	56- 57		mq ml	2742 320	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.30 5.2.30	Tratturo Tricarico Grassano- Tratto 1	57		mq ml	14346 2500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.31 5.2.31	S.C. Piani Sottani	41- 26		mq ml	4588 500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.32 5.2.32	S.C. Caccia della Nebbia	55 56 37 38 48 15		mq ml	13346 1.500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.33 5.2.33	Fresca per la discarica	57 70		mq ml	6038 1500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.34 5.134	S.C. San Valentino	65 75 76		mq ml	7200 1.500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.35 5.2.35	S.C. Trionte	16 19 20 31 32		mq ml	14236 2.500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.36	Strada comunale Calderaso	29		mq	1044	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.37	Strada comunale Calderaso	30		mq	1348	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.38	Strada comunale Pantano di volpe			mq	3466	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.3.1	Strada comunale Calderaso	29		mt	200	5	Pista Camionabile
5.3.2	Strada comunale Calderaso	30		mt	160	5	Pista Camionabile
5.4.1	Strada comunale Calderaso	30		mq	1800	5	Massetto in calcestruzzo
5.5.1	Strada comunale Calderaso	30		kg	3996	5	Rete in acciaio elettrosaldato

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.	no	no	no
5.2.	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.	no	no	Manutenzione annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
5.2.	no	No	

INTERVENTI PRIORITA' 6 Versanti in frana

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Piano Sottani	41	31	mt	300	6	Stabilizzazione di pendii med. Fascinata
6.1.2	Zona Campo Sportivo Nuovo	60	869-320-347-348	mt	892	6	Stabilizzazione di pendii med. Fascinata
6.2.1	Bosco Mantenera	62	24-122	cad	250	6	Apertura manuale di piazzole
6.2.2	Via Don Pancrazio Toscano	60	300-1103	cad	50	6	Apertura manuale di piazzole
6.2.3	Il Casone Azienda Regionale	11	1	cad	150	6	Apertura manuale di piazzole
6.2.4	Zona Campo Sportivo Nuovo	60	869-320-347-348	cad	3700	6	Apertura manuale di piazzole
6.2.5	Piano Sottani	41	31	cad	1300	6	Apertura manuale di piazzole
6.3.1	Il Casone Azienda Regionale	11	1	m	571	6	Fornitura e posa in opera di recinzione
6.4.1 6.5.1	Bosco Mantenera	62	24-122	cad cad	250 250	6	Scavo per apertura buche Fornitura di piantine
6.4.2 6.5.2	Via Don Pancrazio Toscano	60	300-1103	cad cad	70 70	6	Scavo per apertura buche Fornitura di piantine
6.4.3 6.5.3	Il Casone Azienda	11	1	cad cad	500 500	6	Scavo per apertura buche Fornitura di piantine

	Regionale						
6.4.4 6.5.4	Zona Campo Sportivo Nuovo	60	869-320-347-348	cad cad	3700 3700	6	Scavo per apertura buche Fornitura di piantine
6.4.5 6.5.5	Piano Sottani	41	31	cad cad	1300 1300	6	Scavo per apertura buche Fornitura di piantine

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1/6.2/6.3/6.4/6.5	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1/6.2/6.3/6.4/6.5	No	No	Interventi per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTI **PRIORITA' 7 - Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Bosco Mantenera	62	24-122	Ha	3.10	7	Cura Colturale di rimboscimento
7.1.2	Via Don Pancrazio Toscano	60	300-1103	Ha	0.30	7	Cura Colturale di rimboscimento
7.1.3	Casone Azienda regionale	11	1	Ha	0.30	7	Cura Colturale di rimboscimento
7.1.4	Bosco Mantenera	62	42	Ha	4.82	7	Cura Colturale di rimboscimento
7.2.1	Bosco Mantenera	62	24-122	Cad	150	7	Spalcatura su piante
7.2.2	Via don Pangrazio Toscano	60	300-1103	Cad	70	7	Spalcatura su piante
7.2.3	Bosco Trecancelli	50	171	cad	2300	7	Spalcatura su piante
7.2.4	Bosco Mantenera	62	42	cad	1150	7	Spalcatura su piante

7.3.1	Bosco Trecancelli	50	171	Ha	22	7	Decespugliamento
7.3.2	Bosco Mantenera	62	42	Ha	4.82	7	Decespugliamento
7.4.1	Bosco trecancelli	50	171	Ha	21	7	Diradamento, ripulitura mediante l'eliminazione di materiale secco
7.4.2	Bosco trecancelli	62	42	Ha	3.19	7	Diradamento, ripulitura mediante l'eliminazione di materiale secco

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
7.1/7.2/7.3/7.4	no	no	si

N.	Altri Vincoli	Autorizzazioni preventive	Note
7.1/7.2/7.3/7.4	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	SI	Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019

INTERVENTI **PRIORITA' 8 - Valorizzazione dei prodotti legnosi**

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Lago Pian sottani	41	31	m	150	8	Staccionata
8.1.2	Rione Carmine	62	strade	m	58	8	Staccionata
8.1.3	Viale Europa	62	strade	m	90	8	Staccionata
8.1.4	Villetta Ilario	62	strade	m	40+40	8	Staccionata
8.1.5	Trecancelli	50	strade	m	42	8	Staccionata
8.1.6	Trecancelli	50	170	m	220	8	Staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
8.1	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
8.1	No	No	Interventi per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1	Il viale tagliafuoco attivo si trova nelle parte sud-est della Foresta Regionale della Mantenera in corrispondenza di un crinale nelle vicinanze della vecchia Masseria Mingo Lavecchia. Esso, essendo in corrispondenza del displuvio, dove è ubicato, costituisce una ottima fascia di discontinuità fra due zone impervie inaccessibili.
1.1.2	Il viale tagliafuoco attivo si trova nella parte estrema sud-est della Foresta Regionale la Mantenera, in una zona con sotto denominazione "Cugno del Vescovo. Esso costituisce un importante elemento di discontinuità fra tre zone. Una zona rimboschita negli anni 50-60 con piante resinose in prevalenza Pino d'Aleppo e Cipresso in presenza di una discreta quantità di macchia mediterranea spontanea per circa il 30% del macchiatico. Una seconda zona, in parte ripiantata circa dieci di anni fa, con essenze quercine e in parte con la presenza di macchia mediterranea spontanea che costituisce circa il 50% del macchiatico. Una terza zona con macchiatico composto per il 70% da querce, orniello, perastro, e il 30% da cespugliame composto da macchia mediterranea, ginestra e rovi. Il Viale tagliafuoco costituisce un valido elemento di discontinuità fra queste zone, importante per interrompere la propagazione di incendi e facilitare l'accesso di mezzi antincendio.
1.1.3	Il viale tagliafuoco attivo si trova nella parte centrale della Foresta Regionale la Mantenera, posizionato su un displuvio che interrompe la discontinuità fra due zone inaccessibile con mezzi antincendio. Esso interrompe la continuità fra due zone della Foresta composte da macchiatico per il 40% da querce, orniello, perastro, il 40% da cespugliame composto da macchia mediterranea, ginestra e rovi, per il 20% da piante resinose in prevalenza abete rosso.
1.1.4	Il viale tagliafuoco attivo percorre quasi tutto il lato est dell'azienda agricola Regionale Il Casone, in cartografia regionale denominata Guardiola San Marco il complesso edilizio dell'azienda e Baia Grottone la parte Boschiva. Esso crea la discontinuità fra la fascia iniziale del bosco che confina con terreni di privati coltivati a seminativo in prossimità della località Cugno della Pica e la parte interna del bosco appartenente all'azienda Regionale il Casone. Il macchiatico del bosco è composto prevalentemente da essenze quercine per circa il 60%, da perastro, orniello, leccio per circa il 20%, per il restante 20% circa da macchia mediterranea, pungitopo, rovi, ginestra, biancospino e cespugliame vario tipico delle aree mediterranee.
1.1.5	Il viale tagliafuoco attivo percorre quasi tutto il lato nord-ovest dell'azienda



	agricola Regionale Il Casone. Esso costituisce la discontinuità fra la parte del bosco in confine con Il Vallone San Chirico e il bosco dell'azienda Regionale Il Casone descritta al punto 1.1.4 precedente.
1.2.1	Il viale tagliafuoco attivo verde è costituito dalla fasce a monte e a valle della strada provinciale fra Trecancelli e Fonti. Esso costituisce una prevenzione incendio essenziale per il Bosco Fonti che costeggia la strada provinciale su entrambi i lati. Bosco costituito prevalentemente da macchiatico di specie quercina secolare.
1.2.2	Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce l'elemento di discontinuità fra la parte alberata confinante con la ex SS7 attuale SP1 e il lato sud del Bosco Fonti di oltre 560 Ha, che ricade nella particella 184 del foglio 42 e nella particella 9 del foglio 43 . Esso parte da Trecancelli e arriva fino alla Masseria Carbonara
1.2.3	Il viale tagliafuoco attivo verde è costituito dalla fascia buffer perimetrale al Camping Don Girolamo, campeggio estivo per ragazzi gestito dalla Diocesi Vescovile di Tricarico che si trova all'interno del Bosco Fonti
1.2.4	Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce l'elemento di discontinuità fra la ex SS7 attuale SP1 e l'altra parte del Bosco Fonti di circa 60 Ha che di trova a valle della strada SP1 e ricade nella particella 171 del foglio 50.
1.2.5	Il viale tagliafuoco attivo verde, costituisce l'elemento per la prevenzione incendio che crea la discontinuità fra i terreni semi abbandonati circostanti il perimetro del cimitero di Tricarico, la recinzione del cimitero stesso e il Parco delle Rimembranze. Quest'ultimo, costituito principalmente da cipressi di valore storico paesaggistico monumentale, è stato piantato nel 1923 per la commemorazione dei 130 soldati del Comune di Tricarico, caduti nella prima guerra mondiale fra il 1915 e il 1918. Il numero delle piante piantumate fu pari al numero dei caduti in guerra. Evento commemorativo riportato nella documentazione inserita PPR (Piano Paesaggistico Regionale) nei Link di interesse "Alberi della memoria".
1.2.6	Il viale tagliafuoco attivo verde, costituisce il prolungamento del viale tagliafuoco attivo 1.1.3 che ricade nella Foresta Regionale Mantenera Malcanale con sotto denominazione "Capanna Vedetta". Esso è l'elemento di discontinuità che percorre il displuvio di capanna vedetta che interessa la parte piantumata con pino d'Aleppo negli anni 60.
1.2.7	Il viale tagliafuoco attivo verde è un viale che ricade nella Foresta Regionale Mantenera - Malcanale che costituisce un elemento di discontinuità fra due zone della foresta. Una zona composta da macchiatico prevalentemente costituito da piante resinose Pino d'Aleppo e Cipresso, con l'altra zona costituita da piante di latifoglie in roverella e orniello.
1.2.8	Il viale tagliafuoco attivo verde, costituisce una fascia di riduzione della vegetazione a scopo di prevenzione incendio, perimetrale al lato sud del santuario della Madonna di Fonti.
1.3.1	Decespugliamento e taglio di erba finalizzato alla prevenzione del rischio incendio dell'area attrezzata di Trecancelli che si trova nel Bosco Fonti in prossimità dell'incrocio Tracancelli-Fonti – Tricarico – Potenza.
1.3.2	Decespugliamento e taglio di erba finalizzato alla prevenzione del rischio



	incendio dell'area archeologica "La Civita" di Trecancelli che si trova nel Bosco Fonti in prossimità dell'incrocio Tracancelli-Fonti – Tricarico – Potenza.
1.4.1,2	Decespugliamento delle scarpate stradali, ai fini della prevenzione incendio, dalla strada interna alla zona di Trecancelli, inserita nel Bosco Fonti, che conduce al serbatoio dell'Acquedotto Lucano, al viale tagliafuoco attivo verde 1.2.2 e ad alcuni insediamenti abitativi della zona.
2.1.1	Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Tricarico ai fini del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Tricarico.
3.1.	Manutenzione di Piste Forestali della Foresta Mantenera e Malcanale, Fonti Cugno, Lago piani Sottani con finalità di garantire l'accessibilità sia per la fruizione turistica che in caso di emergenza e per la gestione delle aree boscate
4.1	Il decespugliamento di aste fluviali interessa i Valloni di Cacarone e di Castagnone e canale di Piano delle Ginestre
5.1.1, 2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35 36,37,38	Le strade comunali e provinciali che ricadono nell'agro del comune di Tricarico, oltre ad essere vie di comunicazione con la viabilità generale, costituiscono infrastrutture essenziali per raggiungere molte abitazioni rurali e borghi rurali come Malcanale, Calle, San Marco, e Fonti, tutti molto abitati, Inoltre il decespugliamento delle scarpate stradali costituisce il miglioramento della circolazione stradale e aiuta enormemente la prevenzione incendi prevenzione.
5.2.1, 2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23 24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35	La pulizia di tratti di cunette, delle strade comunali e provinciali ricadenti nell'agro di Tricarico, ostruite da detriti e vegetazione spontanea infestante poliennale, migliora il corretto deflusso delle acque meteoriche, con enorme miglioramento della viabilità stessa durante le piogge della tenuta strutturale della sede viaria.
5.3.1,2 5.4.1 5.5.1	Intervento di sistemazione della pista della Strada Comunale che attraversa il Comune di Tricarico nei fogli 29- e 30 nei punti maggiormente danneggiati dalle avversità atmosferiche invernali.
6.1.1	Stabilizzazione di pendio alla loc. piani sottani con fascinate zona laghetto.
6.1.2	Stabilizzazione del pendio sottostante la zona del nuovo camposportivo
6.2.1,2,3,4,5 6.3.1,2,3,4,5 6.4.1,2,3,4,5 6.4.1,2,3,4,5	Lavori di formazione di piazzole, scavo di buche e fornitura di piantine per il rimboschimento di aree del Bosco Mantenera , di Via Don Pancrazio Toscano, del Casone Azienda Regionale, delle arre sotto e sopra il campo sportivo nuovo e dell'area perimetrale al laghetto dei piani sottani. Rimboschimento finalizzato al consolidamento dei pendii oggetto di intervento.
7.	Interventi di cure culturali al bosco Mantenera in ambito urbano e presso l'azienda regionale Casone. Spalcatore al Bosco Mantenera e in via Don Pancrazio Toscano. Decespugliamento e spalcatore al bosco di Trecancelli.
8	Realizzazione di staccionate in pali di castagno all'area attrezzata di Trecancelli, al lago dei Pian Sottani ed in ambito urbano .

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dal PAF, dai regolamenti del Parco, dei piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2,3,4,5	Prevenzione incendio
1.2.1,2,3,4,5,6,7,8	Prevenzione incendio
1.3.1,2	Prevenzione incendio
1.4.1,2	Prevenzione incendio
2.1.1	Prevenzione incendio e decoro urbano
3.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9	Collegamento con le zone boscate per interventi di emergenza prevenzione incendio.
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Manutenzione del reticolo idrografico
5.1. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38	Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio
5.2. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35	Pulizia delle cunette ostruite da fango e detriti vari, finalizzato al ripristino del corretto deflusso delle acque meteoriche.
5.3/4/5	Sistemazione delle piste stradali danneggiate dalle avversità atmosferiche per la transitabilità in sicurezza di automezzi e persone
6.1/2/3/4/5	Versanti in frana e/o in erosione superficiale
7.1/2/3/4	Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti
8.1.1,2,3,4,5,6	Valorizzazione dei prodotti legnosi

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2,3,4,5	mt.	6384	1	Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	58708,40
1.2.1,2,3, 4,5,6,7,8	mt.	9415	1	Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde	45192,00
1.3.1,2	Ha.	7.99	1	Cod. Prezzario L.01.006.01 Descrizione: Decespugliamento terreno con copertura inferiore al 30% . Intervento per prevenzione incendio.	8519,90



1.4.1,2	mt.	1632	1	Cod. Prezzario L.01.006.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali. Intervento per prevenzione incendio.	718,08
2.1.1	gg.	2130	2	Cod. Prezzario N.P. 01 Descrizione : Verde urbano e periurbano	177855,00
3.1.1,2,3,4,5,6 ,7,8,9	Mt	6091	3	Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestale	118469.95
4.1.1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,9,10	Mq	73086	4	Cod. Prezzario - I.03.0107.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali	150557,16
5.1.1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,11,1 2,13,14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23,24, 25,26,27.28, 29,30,31,32, 33,34,35,36, 37,38	mq.	179.931	5	Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali	98962,05
5.2.1,2,3,4,5,6 ,7,8,9,10,11,1 2,13,14,15,16, 17,18,19,20, 21,22,23,24, 25,26,27.28, 29,30,31,32, 33,34,35	ml	18.940	5	Cod. Prezzario E.01.030.01 Pulizia Cunette	11553,40
5.3.1,2	m	360	5	Cod. Prezzario L.01.025.01 Pista camionabile	6552,2
5.4.1	mq	1800	5	Cod. Prezzario B.06.009.02 Massetto di sottofondo in calcestruzzo	21636,00
5.5.1	Kg	3996	5	Cod. Prezzario B.05.039.01 Rete in acciaio elettrosaldato	4435,56
6.1.1,2	mt	1192	6	Cod. Prezzario – L.02.018.01 Descrizione: Stabilizz. Pendii con fascinate	19441,42
6.2.1,2,3,4,5	cad	5450	6	Cod. Prezzario – I.01.013.01 Apertura manuale di piazzola	24143,50
6.3.1	ml	571	6	Cod. Prezzario – I.01.006.03 Fornitura e posa di recinzione	7188.89
6.4.1,2,3,4,5	cad	5820	6	Cod. Prezzario – I.01.014.01 Scavo per l'apertura di buca	41380,20
6.5.1,2,3,4,5	cad	5820	6	Cod. Prezzario – I.01.022.01 Fornitura di piantine	17110,80
7.1.1,2,3,4	Ha	8.52		Cod. Prezzario – I.01.029.01 Descrizione: Cure Culturali al rimboschimento	3878,73
7.2.1,2,3,4	Cad	330	7	Cod. Prezzario – I.03.019.01 Descrizione: spalcatura piante	44884,10

7.3.1,2	Ha	26.82	7	Cod. Prezzario – I.01.002.01 Descrizione: Decespugliamento	28598,70
7.4.1,2	Ha	24.19	7	Cod. Prezzario – I.03.017.02 Descrizione: Diradamento, pulitura di materiale secco	41353,53
8.1.1,2,3,4,5,6	ml	640	8	Cod. Prezzario – F.03.081.01 Descrizione: Realizzazione di staccionate	20934,40
				TOTALE	952.073.87

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1.1,2,3,4,5	01-02-03-04-05
1.2.1,2,3, 4,5,6,7,8	06-07-08-09-10-11-12
1.3.1,2	13-14
1.4.1,2	15-16
2.1.1	17-18-19-20
3.1.1,1,2,3,4,6,7,8,9	21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
4.1.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	31-32-33-34-35-36-37-38-39-40
5.1.1, al 5.1.38	41-52-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63- 64-65-66-67-68-69-70-71
5.2.	72-73 -
6.1/6.2/6.4	74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86
7.1/7.2/7.3/7.4	87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99
8.1.1,3,4,5,6	-100-101-102-103