



INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
TRICARICO	MATERA	MATERA	6

INTERVENTI PRIORITA' 1

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Mantenera Malcanale - Mass. Mingo Lavecchia	77	22- 24- 20- 79- 133- 80	mt.	638	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.2	Mantenera Malcanale – Cugno del Vescovo	77	32- 33- 16- 134	mt.	1304	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.3	Mantenera Malcanale – Capanna Vedetta	62	125- 139 - 70	mt.	922	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.4	Cugno della Picca	11	1	mt.	1890	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.1.5	Vallone San Chirico	11	1-27	mt.	1630	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.1	Trecancelli - Fonti	42	184	mt.	1936	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.2	Trecancelli – Mass. Carbonara	42 43	148-9	mt.	2800	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.3	Trecancelli – Fonti Camping Don Girolamo	42	184	mt.	499	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.4	Trecancelli – SP1	50	171	mt.	1664	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.5	Perimetro Cimitero	65	79-D- 1547- 1545	mt.	546	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.6	Foresta Mantenera Malcanale- Capanna Vedetta	62	125- 33- 141- 271- 272	mt.	555	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.7	Foresta Mantenera Malcanale-	62	28- 124- 24 - 122	mt.	380	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.8	Fonti	50	168	mt.	171	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.3.1	Trecancelli	50	171	Ha.	5.81	1	Decespugliamento terreno Area attrezzata all'interno del bosco Fonti-Trecancelli



1.3.2	Trecancelli	50	171	Ha.	5.81	1	Decespugliamento terreno Area Archeologica Civita
1.4.1	Trecancelli	42	242	mt.	358	1	Decespugliamento scarpate stradali
1.4.2	Trecancelli	42	50	mt.	358	1	Decespugliamento scarpate stradali

INTERVENTI PRIORITA' 2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Tricarico	81 65 61		gg.	800	2	Verde Urbano e Periurbano -

INTERVENTI PRIORITA' 3

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Foresta malcanale	62		ml	2.800	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.2	"	62		ml	3425	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.3	Bosco Fonti	42	184	ml	2550	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.4	Lago Piani sottani	41	52-31	ml	770	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.5	Bosco Fonti Cugno	42	182	ml	2096	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.6	Foresta Mantenera – Malcanale	77		ml	1753	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.7	"	77	78	ml	888	3	Manutenzione di piste forestali
3.1.8	"	77		ml	763	3	Manutenzione di piste forestali

INTERVENTI PRIORITA' 4

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
4.1.1	Vallone Cacarone – 1	65		Mq	8800	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.2	Vallone Cacarone – 2	65		Mq	40.432	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.3	Canale piano delle ginestre	66	97-574 – 39	Mq	6896	4	Decespugliamento aste fluviali
4.1.4	Vallone Castagnone	47			29360	4	Decespugliamento aste fluviali

INTERVENTI PRIORITA' 5

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1 5.2.1	Piano delle Ginestre -Strada Provinciale di collegamento Tricarico – SS.407 Basentana	70- 68- 66- 55		mt. mt.	4695 1550	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.2 5.2.2	Strada Comunale Malcanale 1	64		mt. mt.	1340 180	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.3 5.2.3	Strada Comunale Malcanale 2	64- 71- 73- 74		mt. mt.	2228 130	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.4 5.2.4	Strada Comunale Malcanale 3	64- 74		mt. mt.	1570 210	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.5 5.2.5	Strada Comunale Malcanale 4	64		mt. mt.	396 25	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.6 5.2.6	Strada Comunale Malcanale 5	64		mt. mt.	522 20	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.7 5.2.7	Strada Comunale San Martino	60		mt. mt.	725 50	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.8 5.2.8	Strada Comunale Malcanale 6	71		mt. mt.	688 60	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.9 5.2.9	Strada Comunale Salumificio	58		mt. mt.	1176 350	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.10 5.2.10	Strada Comunale Malcanale 7	54		mt. mt.	502 120	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.11 5.2.11	Tratturo Tricarico – Grassano 1° tratto	55- 66		mt. mt.	614 150	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.12 5.2.12	Strada Provinciale Tricarico – Boccanera 1° tratto	60- 54- 46		mt. mt.	3333 500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.13 5.2.13	Strada Comunale Albanello – Cugno della Pica – San Marco - Calle	46- 45- 33- 34- 11- 12- 4		mt. mt.	9252 750	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.14 5.2.14	Strada Comunale Sant Andrea 1	54- 60		mt. mt.	892 120	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.15 5.2.15	Strada Comunale Sant Andrea 2	53- 54		mt. mt.	972 150	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.16 5.2.16	Strada Comunale Sant Andrea Mancarrone	53- 45		mt. mt.	1565 160	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette



5.1.17 5.2.17	Strada Comunale San Marco 2	12		mq ml	2802 600	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.18	Strada Comunale Forte Orlando	4		mq ml	1349 140	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.19 5.2.19	Strada Comunale Saracena	54- 61		mq ml	668 40	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.20 5.2.20	Strada Comunale Serramendola Bassa	15- 14- 6- 10		mq ml	3388 700	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.21 5.2.21	Strada Comunale della Trinità	61		mq ml	999 50	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.22 5.2.22	Strada Vicinale della Trinità	61		mq ml	331 25	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.23 5.2.23	Strada Provinciale Boccanera	46- 47- 35- 36- 21		mq ml	3285 150	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.24 5.2.24	Strada Castagnone 1	51- 55		mq ml	13.144 1.000	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.25 5.2.25	Strada Castagnone 2	61- 48- 37		mq ml	11.628 800	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.26 5.2.26	Collegamento ex BAsentana (Binetti)	66- 67		mq ml	11.628 40	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.27 5.2.27	S.C. Castrina	66		mq ml	2.804 50	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.28 5.2.28	Tratturo Tricarico Grassano- Tratto 1	57		mq ml	11.256 500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.29 5.2.29	Tratturo Tricarico Grassano- Tratto 1	56- 57		mq ml	5.484 320	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.30 5.2.30	Tratturo Tricarico Grassano- Tratto 1	57		mq ml	28.692 2500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.31 5.2.31	S.C. Piani Sottani	41- 26		mq ml	9.176 500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.32 5.2.32	S.C. Caccia della Nebbia	55 56 37 38 48 15		mq ml	26.692 1.500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.33 5.2.33	Fresca per la discarica	57 70		mq ml	12.076 1500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.34 5.134	S.C. San Valentino	65 75 76		mq ml	14.400 1.500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette
5.1.35 5.2.35	S.C. Trionte	16 19 20 31 32		mq ml	28.472 2.500	5	Decespugliamento scarpate stradali Pulizia cunette

INTERVENTI PRIORITA' 6

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
6.1.1	Piano Sottani	41	52	M	2.447	6	Stabizzazione di pendii med. Fascinata

INTERVENTI PRIORITA' 7

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
7.1.1	Bosco Mantenera	64	24-122	Ha	3.10	6	Cura Culturale di rimboscimento
7.1.2	Via Don Pancrazio Toscano	60	300-1103	Ha	0.60	6	Cura Culturale di rimboscimento
7.1.3	Casone Azienda regionale	11	1	Ha	0.70	6	Cura Culturale di rimboscimento
7.2.1	Bosco Mantenera	62	24-122	Cad	250	6	Spalcatura su piante resinose
7.2.2	Via don Pangrazio Toscano	60	300-1103	Cad	80	6	Spalcatura su piante resinose
7.3.1	Bosco Mantenera	60	24-122	Cad	400	6	Apertura manuale di piazzola
7.3.2	Via don Pangrazio Toscano	60	300-1103	Cad	50	6	Apertura manuale di piazzola
7.3.3	Casone Azienda regionale	11	1	Cad	400	6	Apertura manuale di piazzola
7.4.1	Bosco trecancelli	42	182	Ha	21	6	Decespugliamento di terreno
7.5.1	Bosco trecancelli	42	182	Cad	2650	6	Spalcatura su resinose

INTERVENTI PRIORITA' 8 (Da richiamare nelle voci di computo) (1)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
8.1.1	Lago Pian sottani	41	31	m	300	8	Staccionata
8.1.2	Rione Carmine	62		M	50	8	Staccionata
8.1.3	Viale Europa	62		M	60	8	Staccionata
8.1.4	Villetta Ilario	62		M	40	8	staccionata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1,2,3,4,5	no	no	no
1.2.1,2,3,4,5,6,7,8	no	no	no
1.3.1,2	no	no	no
1.4.1,2	no	no	no
2.1.1	no	no	no
4.1	no	No	no
5.1.	no	no	no
5.2.	no	no	no
6.1	no	no	no
7.1/7.2/7.3/7.4/7.5	no	no	si

N.	Altri Vincoli	Autorizzazioni preventive	Note
1.1.1,2,3,4,5	no	no	Manutenzione annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
1.2.1,2,3,4,5,6,7,8	no	no	
1.3.1,2	no	no	
1.4.1,2	no	no	
2.1.1	no	no	
3.1	No	No	Manutenzione annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
4.1	No	Si	Autorizzazione Ufficio ciclo delle acque
5.1.	no	no	Manutenzione annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001.
5.2.	no	No	
6.1	No	No	Interventi per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
7.1/7.2/7.3/7.4/7.5	Art. 142 D.Lgs. 42/2004	SI	Autorizzazione ufficio Foreste per il taglio secondo le procedura D.G.R. n. 678/2019 e dal D.P.G.R. n. 231 dell'1/10/2019
8.1	No	No	Interventi per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA (breve)



1.1.1	Il viale tagliafuoco attivo si trova nelle parte sud-est della Foresta Regionale della Mantenera in corrispondenza di un crinale nelle vicinanze della vecchia Masseria Mingo Lavecchia. Esso, essendo in corrispondenza del displuvio, dove è ubicato, costituisce una ottima fascia di discontinuità fra due zone impervie inaccessibili.
1.1.2	Il viale tagliafuoco attivo si trova nella parte estrema sud-est della Foresta Regionale la Mantenera, in una zona con sotto denominazione “Cugno del Vescovo. Esso costituisce un importante elemento di discontinuità fra tre zone. Una zona rimboschita negli anni 50-60 con piante resinose in prevalenza Pino d’Aleppo e Cipresso in presenza di una discreta quantità di macchia mediterranea spontanea per circa il 30% del macchiatico. Una seconda zona, in parte ripiantata circa dieci di anni fa, con essenze quercine e in parte con la presenza di macchia mediterranea spontanea che costituisce circa il 50% del macchiatico. Una terza zona con macchiatico composto per il 70% da querce, orniello, perastro, e il 30% da cespugliame composto da macchia mediterranea, ginestra e rovi. Il Viale tagliafuoco costituisce un valido elemento di discontinuità fra queste zone, importante per interrompere la propagazione di incendi e facilitare l’accesso di mezzi antincendio.
1.1.3	Il viale tagliafuoco attivo si trova nella parte centrale della Foresta Regionale la Mantenera, posizionato su un displuvio che interrompe la discontinuità fra due zone inaccessibile con mezzi antincendio. Esso interrompe la continuità fra due zone della Foresta composte da macchiatico per il 40% da querce, orniello, perastro, il 40% da cespugliame composto da macchia mediterranea, ginestra e rovi, per il 20% da piante resinose in prevalenza abete rosso.
1.1.4	Il viale tagliafuoco attivo percorre quasi tutto il lato est dell’azienda agricola Regionale Il Casone, in cartografia regionale denominata Guardiola San Marco il complesso edilizio dell’azienda e Baia Grottone la parte Boschiva. Esso crea la discontinuità fra la fascia iniziale del bosco che confina con terreni di privati coltivati a seminativo in prossimità della località Cugno della Pica e la parte interna del bosco appartenente all’azienda Regionale il Casone. Il macchiatico del bosco è composto prevalentemente da essenze quercine per circa il 60%, da perastro, orniello, leccio per circa il 20%, per il restante 20% circa da macchia mediterranea, pungitopo, rovi, ginestra, biancospino e cespugliame vario tipico delle aree mediterranee.
1.1.5	Il viale tagliafuoco attivo percorre quasi tutto il lato nord-ovest dell’azienda agricola Regionale Il Casone. Esso costituisce la discontinuità fra la parte del bosco in confine con Il Vallone San Chirico e il bosco dell’azienda Regionale Il Casone descritta al punto 1.1.4 precedente.
1.2.1	Il viale tagliafuoco attivo verde è costituito dalla fasce a monte e a valle della strada provinciale fra Trecancelli e Fonti. Esso costituisce una prevenzione incendio essenziale per il Bosco Fonti che costeggia la strada provinciale su entrambi i lati. Bosco costituito prevalentemente da macchiatico di specie quercina secolare.
1.2.2	Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce l’elemento di discontinuità fra la parte alberata confinante con la ex SS7 attuale SP1 e il lato sud del Bosco Fonti di oltre 560 Ha, che ricade nella particella 184 del foglio 42 e nella particella 9



	del foglio 43 . Esso parte da Trecancelli e arriva fino alla Masseria Carbonara
1.2.3	Il viale tagliafuoco attivo verde è costituito dalla fascia buffer perimetrale al Camping Don Girolamo, campeggio estivo per ragazzi gestito dalla Diocesi Vescovile di Tricarico che si trova all'interno del Bosco Fonti
1.2.4	Il viale tagliafuoco attivo verde costituisce l'elemento di discontinuità fra la ex SS7 attuale SP1 e l'altra parte del Bosco Fonti di circa 60 Ha che si trova a valle della strada SP1 e ricade nella particella 171 del foglio 50.
1.2.5	Il viale tagliafuoco attivo verde, costituisce l'elemento per la prevenzione incendio che crea la discontinuità fra i terreni semi abbandonati circostanti il perimetro del cimitero di Tricarico, la recinzione del cimitero stesso e il Parco delle Rimembranze. Quest'ultimo, costituito principalmente da cipressi di valore storico paesaggistico monumentale, è stato piantato nel 1923 per la commemorazione dei 130 soldati del Comune di Tricarico, caduti nella prima guerra mondiale fra il 1915 e il 1918. Il numero delle piante piantumate fu pari al numero dei caduti in guerra. Evento commemorativo riportato nella documentazione inserita PPR (Piano Paesaggistico Regionale) nei Link di interesse "Alberi della memoria".
1.2.6	Il viale tagliafuoco attivo verde, costituisce il prolungamento del viale tagliafuoco attivo 1.1.3 che ricade nella Foresta Regionale Mantenera Malcanale con sotto denominazione "Capanna Vedetta". Esso è l'elemento di discontinuità che percorre il displuvio di capanna vedetta che interessa la parte piantumata con pino d'Aleppo negli anni 60.
1.2.7	Il viale tagliafuoco attivo verde è un viale che ricade nella Foresta Regionale Mantenera - Malcanale che costituisce un elemento di discontinuità fra due zone della foresta. Una zona composta da macchiatico prevalentemente costituito da piante resinose Pino d'Aleppo e Cipresso, con l'altra zona costituita da piante di latifoglie in roverella e orniello.
1.2.8	Il viale tagliafuoco attivo verde, costituisce una fascia di riduzione della vegetazione a scopo di prevenzione incendio, perimetrale al lato sud del santuario della Madonna di Fonti.
1.3.1	Decespugliamento e taglio di erba finalizzato alla prevenzione del rischio incendio dell'area attrezzata di Trecancelli che si trova nel Bosco Fonti in prossimità dell'incrocio Tracancelli-Fonti – Tricarico – Potenza.
1.3.2	Decespugliamento e taglio di erba finalizzato alla prevenzione del rischio incendio dell'area archeologica "La Civita" di Trecancelli che si trova nel Bosco Fonti in prossimità dell'incrocio Tracancelli-Fonti – Tricarico – Potenza.
1.4.1,2	Decespugliamento delle scarpate stradali, ai fini della prevenzione incendio, dalla strada interna alla zona di Trecancelli, inserita nel Bosco Fonti, che conduce al serbatoio dell'Acquedotto Lucano, al viale tagliafuoco attivo verde 1.2.2 e ad alcuni insediamenti abitativi della zona.
2.1.1	Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Tricarico ai fini del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Tricarico.
3.1.	Manutenzione di Piste Forestali della Foresta Mantenera e Malcanale, Fonti Cugno, Lago piani Sottani con finalità di garantire l'accessibilità sia per la fruizione turistica che in caso di emergenza e per la gestione delle aree boscate



4.1	Il decespugliamento di aste fluviali interessa i Valloni di Cacarone e di Castagnone e canale di Piano delle Ginestre
5.1.1, 2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23	Le strade comunali e provinciali che ricadono nell'agro del comune di Tricarico, oltre ad essere vie di comunicazione con la viabilità generale, costituiscono infrastrutture essenziali per raggiungere molte abitazioni rurali e borghi rurali come Malcanale, Calle, San Marco, e Fonti, tutti molto abitati, Inoltre il decespugliamento delle scarpate stradali costituisce il miglioramento della circolazione stradale e aiuta enormemente la prevenzione incendi prevenzione.
5.2.1, 2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23	La pulizia di tratti di cunette, delle strade comunali e provinciali ricadenti nell'agro di Tricarico, ostruite da detriti e vegetazione spontanea infestante poliennale, migliora il corretto deflusso delle acque meteoriche, con enorme miglioramento della viabilità stessa durante le piogge della tenuta strutturale della sede viaria.
6.1	Stabilizzazione di pendio ala loc. piani sottani con fascinate
7.	Interventi di cure culturali al bosco Mantenera in ambito urbano e presso l'azienda regionale Casone. Spalcatore al Bosco Mantenera e in via Don Pancazio Toscano. Decespugliamento e spalcatore al bosco di Trecancelli. Piantumazione al Casone regionale ed in via Don Pancazio Toscano
8	Realizzazione di staccionate in pali di castagno al lago Sottani ed in ambito urbano .

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dal PAF, dai regolamenti del Parco, dei piani paesistici e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1,2,3,4,5	Prevenzione incendio
1.2.1,2,3,4,5,6,7,8	Prevenzione incendio
1.3.1,2	Prevenzione incendio
1.4.1,2	Prevenzione incendio
2.1.1	Prevenzione incendio e decoro urbano
3.1	Collegamento con le zone boscate per interventi di emergenza prevenzione incendio.
4.1	Manutenzione del reticolo idrografico
5.1.	Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio
5.2.	Pulizia delle cunette ostruite da fango e detriti vari, finalizzato al ripristino del corretto deflusso delle acque meteoriche.
6.1	Versanti in frana e/o in erosione superficiale
7	Manutenzione sulla viabilità locale e Provinciale
8	Valorizzazione dei prodotti legnosi



Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1,2,3,4,5	mt.	6.384	1	Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	59115,84
1.2.1,2,3, 4,5,6,7,8	mt.	8.551	1	Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde	41044,80
1.3.1,2	Ha.	7.95.00	1	Cod. Prezzario L.01.006.01 Descrizione: Decespugliamento terreno con copertura inferiore al 30% . Intervento per prevenzione incendio.	8.477,24
1.4.1,2	mt.	1632	1	Cod. Prezzario L.01.006.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali. Intervento per prevenzione incendio.	718,00
2.1.1	gg.	1873	2	Cod. Prezzario N.P. 01 Descrizione : Verde urbano e periurbano	156395,50
3.1	Mt	15.045	3	Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione piste forestale	292625,25
4.1	Mq	85.488	4	Cod. Prezzario - I.03.0107.01 Descrizione: Decespugliamento aste fluviali	176105,28
5.1.	mt.	330.027	5	Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali	181514,85
5.2.	Mq	21.505	5	Cod. Prezzario E.01.030.01 Pulizia Cunette	13118,05
6.1.1	Mt	2477	6	Cod. Prezzario – L.02.018.01 Descrizione: Stabilizz. Pendii con fascinate	40399,87
7.1	Ha	4.40		Cod. Prezzario – I.01.029.01 Descrizione: Cure Culturali al rimboschimento	2003,10
7.2.1	Cad	330	7	Cod. Prezzario – I.03.019.01 Descrizione: spalcatura resinose	4035,90
7.3.1	Cad	850	7	Cod. Prezzario – I.01.013.01 Descrizione: apertura manuale di piazzolla	3765,50
7.4.1	Ha	21	7	Cod. Prezzario – I.01.002.01 Descrizione: Decespugliamento	22392,72
7.5.1	Cad	2650	7	Cod. Prezzario – I.03.019.01 Descrizione: spalcatura resinose	32409,50
8.1	Cad	M	8	Cod. Prezzario – F.03.081.01 Descrizione: Realizzazione di staccionate	14719,50
				TOTALE	1.048.840,98



REGIONE BASILICATA

Consorzio di Bonifica
della Basilicata
(L.R. gennaio 2017, n.1)

P.O.A. 2020 – Progetto di Forestazione Pubblica
Progetto Generale 2020

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1.1,2,3,4,5	01 -
1.2.1,2,3, 4,5,6,7,8	01 -
1.3.1,2	01 -
1.4.1,2	01
2.1.1	01 -
3.1	
4.1	
5.1.	01 -
5.2.	01 -
6.1	
7.1/7.2/7.3/7.4/7.5	
8.1	