



## INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	SUB-AREA:
GROTTOLE	MATERA	MATERA	6

## INTERVENTI PRIORITA' 1

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
1.1.1	Cappuccini	39	973	mt.	751	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo
1.2.1	Cappuccini	39	973	mt.	284	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.2	Coste	25	212	mt.	782	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde
1.2.3	Coste	25	212	mt.	766	1	Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde

## INTERVENTI PRIORITA' 2

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
2.1.1	Grottole	49- 50- 39- 40		gg.	152	2	Verde Urbano e Periurbano -

## INTERVENTI PRIORITA' 3

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
3.1.1	Cappuccini	39	973	mt.	279	3	Manutenzione sentieri forestali
3.1.2	Coste	25	212	mt.	853	3	Manutenzione sentieri forestali

## INTERVENTI PRIORITA' 5

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	UM	Sup./est. Intervento	Priorità (PR)	Tipologia Intervento
5.1.1	Strada Comunale Fontana di Lupo - Garrambone	39- 38		mt.	3801	5	Decespugliamento scarpate stradali
5.1.2	Strada Comunale Fontana di Lupo	38		mt.	1058	5	Decespugliamento scarpate stradali

## VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.1	no	no	no
1.2.1,2,3	no	no	no
2.1.1	no	no	no
3.1.1,2	no	no	no
5.1.1,2	no	no	no

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.1	no	no	
1.2.1,2,3	no	no	
2.1.1	no	no	
3.1.1,2	no	no	
5.1.1,2	no	no	

#### DESCRIZIONE AREA (breve)

1.1.1	Il viale tagliafuoco attivo, oggetto d intervento di manutenzione, costeggia il confine nord della pineta Cappuccini e si interseca all'interno nella pineta stessa, costituendo un elemento di doppia discontinuità per la prevenzione incendi. La pineta Cappuccini, così chiamata nel comune di Grottole, è composta da piante resinose prevalentemente pino d'Aleppo e Cipresso Arizonico, piantate negli anni '60 con la finalità di consolidare il pendio oggetto di piantumazione.
1.2.1	Il viale tagliafuoco attivo verde, oggetto di intervento di manutenzione, costituisce l'elemento di discontinuità, ai fini della prevenzione incendi, fra la Pineta Cappuccini e l'insediamento abitativo dell'Agip. Il viale tagliafuoco costeggia il lato sud e est della pineta Cappuccini, che insieme al viale tagliafuoco citato al punto 1.1.1 completano la perimetrazione tagliafuoco dell'intera pineta.
1.2.2,3	I due viali tagliafuoco attivo verde costituiscono una importante fascia di discontinuità per la prevenzione incendi riguardo al bosco di Grottole in contrada Coste. Essi costeggiano il viale che conduce all'area attrezzata Coste e che divide il bosco in due grandi aree boscate composte da latifoglie con prevalenza querce e orniello per circa il 70% del macchiatico e per il restante 30 % da macchia mediterranea, perastro e rovi.
2.1.1	Verde Urbano e periurbano dell'abitato di Irsina ai fini del decoro e prevenzione incendio di parchi, viali e aree pubbliche indicate dall'amministrazione comunale di Grottole.
3.1.1,2	I sentieri interessati dalla manutenzione si diramano all'interno del Bosco di Grottole in Contrada Coste, permettendo il transito di mezzi agricoli del posto e mezzi di soccorso antincendio per raggiungere zone interne del bosco stesso.
5.1.1,2	Le strade comunali Fontana di Lupo – Garrambone e Fontana di Lupo servono
5.2.1,2	una zona molto ampia dell'agro rurale di Grottole, ricca di aziende agricole

	abitate. Esse si estendono dall'abitato di Grottole verso est quasi fino al confine con il comune di Grassano
--	---

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

---

Descrizione degli interventi e degli obiettivi e Priorità:

1.1.1	Prevenzione incendio
1.2.1,2,3	Prevenzione incendio
2.1.1	Prevenzione incendio e decoro urbano
3.1.1,2	Viabilità forestale e prevenzione incendio
5.1.1,2	Miglioramento della visibilità stradale, con conseguente miglioramento della sicurezza di circolazione e prevenzione incendio
5.2.1,2	Miglioramento del deflusso delle acque meteoriche

Indicazione della superficie interessate e delle Lavorazioni

N.	Um	Sup. Int. /Est. Intervento	PR	Intervento	Importo €
1.1.1	mt.	751	1	<b>Cod. Prezzario I.03.004.01</b> Descrizione : Manutenzione del viale tagliafuoco attivo	<b>6.954,26</b>
1.2.1,2,3	mt.	1.832	1	<b>Cod. Prezzario I.03.002.01</b> Descrizione: Manutenzione del viale tagliafuoco attivo verde	<b>8.793,60</b>
2.1.1	gg.	152	2	<b>Cod. Prezzario N.P. 01</b> Descrizione : Verde urbano e periurbano	<b>12.692,00</b>
3.1.1,2	mt.	1.132	3	<b>Cod. Prezzario I.03.007.01</b> Descrizione : Manutenzione sentieri	<b>3.226,20</b>
5.1.1,2	mt.	4.859	5	<b>Cod. Prezzario L.01.007.02</b> Descrizione : Decespugliamento scarpate stradali	<b>3.352,71</b>
5.2.1,2	mt.	2.650	5	<b>Cod. Prezzario E.01.030.01</b> Descrizione : Pulizia Cunette	<b>1.616,50</b>

Documentazione Fotografica  
(rif. Scheda)

INT	N.
1.1.1	01 -
1.2.1,2,3	01 -
2.1.1	01 -
3.1.1,2	01 -
5.1.1,2	01 -



<b>5.2.1,2</b>	<b>01 -</b>
----------------	-------------

Note : **1.1.1** oppure **2.1.1** oppure **3.1.1** oppure **4.1.1** oppure **5.1.1** oppure **6.1.1** oppure **7.1.1** oppure **8.1.1** oppure **9.1.1** - In pratica, il primo numero corrisponde alla priorità, il secondo numero alla lavorazione (voce del prezzario usata) e il terzo numero corrisponde all'intervento specifico, in progressione rispetto alla quantità di interventi della stessa priorità e della stesso tipo di lavorazione (voce prezzario usata).

---