

INQUADRAMENTO TERRITORIALE:

COMUNE:	PROVINCIA:	MACROAREA:	AREA:
CARBONE	POTENZA	POTENZA 2	15

INTERVENTO N. 1 - Missione 1 – Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
1.1.1	Bosco Vaccarizzo (Imbocco bosco da Vullo)	28	7	3.692,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.1.2	Bosco Vaccarizzo (Imbocco bosco da Vullo)	28	7	1.320,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde
1.2.1	Bosco Difesa	18	3 - 81	1.350,00 m	1	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo
1.3.1	Bosco Vaccarizzo	28	7	1.091,00 m	1	Manutenzione annuale di pista forestale a servizio AIB

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
1.1.i i=1,2	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	Si
1.2.1	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No
1.3.1	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
1.1.i i=1,2	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
1.2.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001



1.3.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
-------	------------------------	----	--

INTERVENTO N. 2 - Missione 2 – Infrastrutture verdi anche in ambiente urbano e periurbano

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
2.1.1	Carbone	12 13 15	-	773,10 GG	2	Manutenzione verde urbano e periurbano

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
2.1.1	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
2.1.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 4 - Missione 4 - Greenways lucane (recupero tratturi lucani)

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
4.2.1	Bosco Vaccarizzo	28	7	930,00 m	4	Manutenzione di pista forestale
4.2.2	Bosco Vaccarizzo	27	7	326,00 m	4	Manutenzione di pista forestale
4.3.1	Bosco Vaccarizzo-Serrale Spine-Monte Asprello	24 25 28 58 59	-	3533,00 m	4	Manutenzione di Sentieri

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
4.2.i i=1,2	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No
4.3.1	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
4.2.i i=1,2	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
4.3.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

INTERVENTO N. 5 – Missione 5 – Interventi di cura attiva dei popolamenti forestali artificiali e miglioramento dei boschi esistenti

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
5.1.1	Bosco Difesa	18	3	58543,00 mq	5	Decespugliamento di area boscata

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
5.1.1	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
5.1.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria annuale per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs



			42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
--	--	--	--

INTERVENTO N. 6 - Missione 6 – Mitigazione dissesto idrogeologico e geomorfologico

N.	LOCALITA'	FG	P.LLA	Sup./est. Intervento	Missione (MS)	Tipologia Intervento
6.1.1	Torrente Vallone	5-6-7-8	Acque	33.065,00 mq	6	Manutenzione reticolo idrografico
6.2.1	Fragascio	12 13	-	28,00 m	6	Manutenzione annuale di canalette
6.2.2	Cotura	21	-	80,00 m	6	Manutenzione annuale di canalette
6.3.1.1	Abitato-Bivio Cimitero-Incrocio SP40	12 15	-	2.892,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.2.1	Bivio Cimitero - Vallone	15	-	2.583,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.3.1	Incrocio SP40 Vallone	11	-	1.917,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.4.1	Abitato-Ponte sul Serrapotamo	13 14	-	1.923,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.5.1	Cotura-Vullo-Bosco Vaccarizzo	17-18 19-21 22-23 27-28	-	13.455,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.8	Vallone-Agriturismo	2-8-11	-	3.990,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.9	Vallone-Coccaro	8	-	3.111,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.10	Ponte sul Vallone-Bivio Coccaro	7-8	-	3.594,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.11	Crocevia-Salzo	42-47 48-49	-	6.039,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.12	Tornea-Lagone	30-31	-	3.801,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.13	Crocevia-Serra Bernarda-Madonna del Soccorso	33-34 35-41-42	-	16.200,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.14	Felicita – Fontana della Ricotta	20	-	1.608,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.15	S. Vito – Torrente Serrapotamo	12	-	3.009,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.16	Chiuse – Costa Fasana	36-39 40	-	12.888,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.17	Misillera – Manche	40-50 51	-	11.028,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.18	Timponi – Torrente	10-12	-	2.433,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali



	Serrapotamo					
6.3.19	Pergolo – Torrente Serrapotamo	12	-	2.157,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.20	Scaledde – Cimitero	11	-	1.167,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.22	Bivio Circumvallaz. - Sinorio	14	-	3.810,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.23	Cotura – Zupane - Fratricelli	19-22 29	-	9.780,00 mq	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.24	Crocevia-Bosco Vaccarizzo	43	-	5.529,00	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.25	Pascuma-Via Aldo Moro	13-14	-	1.647,00	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.26	Agriturismo- Timponi	3	-	2.436,00	6	Decespugliamento di scarpate stradali
6.3.1.2	Abitato-Bivio Cimitero- Incrocio SP40	12 15	-	133,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.2.2	Bivio Cimitero - Vallone	15	-	341,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.3.2	Incrocio SP40 Vallone	11	-	400,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.4.2	Abitato-Ponte sul Serrapotamo	13-14	-	354,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.5.2	Cotura-Vullo- Bosco Vaccarizzo	17-18 19-21 22-23 27-28	-	1.319,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.6.2	Ponte sul Serrapotamo- Faraco-Misillera	35-37 38-39 40-51	-	522,00 m	6	Pulizia di cunette
6.3.7.2	Ponte sul Serrapotamo Crocevia	31-32 33-35	-	357,00 m	6	Pulizia di cunette

VINCOLI

N.	AREA PROTETTA (ind.)	PIANO DI GESTIONE (Rif.)	Piano Assestamento forestale (Rif.)
6.1.1	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No
6.2.i i=1,2	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi	No	No
6.3.i i=1,.....,26	EUAP 0008 – Parco Nazionale Pollino ZPS IT9210275 – Massiccio del	No	No



	Monte Pollino e Monte Alpi ZPS IT9210271 – Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo		
--	--	--	--

N.	Altri Vincoli	Autorizzazione preventiva	Note
6.1.1	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.2.i i=1,2	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.3.i i=1,4,5,11,12,13,15,17,19,20,22,23,24,25	Art. 142 D.lgs 42/2004	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001
6.3.i i=2,3,8,9,10,14,16,18,21,26	No	No	Trattasi di lavori di manutenzione ordinaria per i quali non è richiesta nessuna autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 42/2004 e art. 6 comma 1, DPR 380/2001

DESCRIZIONE AREA

(Breve Descrizione)

Descrizione degli eventuali criteri di gestione

La realizzazione degli interventi saranno conformi a quelli previsti nei regolamenti comunali dai piani paesistici, dal PAF e dalle prescrizioni di massima di polizia forestale.

Gli Interventi previsti riguardano:

1.1.i i=1,2	L' area, sede degli interventi di manutenzione dei viali tagliafuoco verdi, raggiungibile attraverso due diverse diramazioni della SP 40, è ubicata nel bosco Vaccarizzo (quest'ultimo di rilevante pregio essendo zona speciale di conservazione). Il primo intervento(1.1.1) ha inizio all'imbocco del bosco da Vullo e si sviluppa nella direzione Crocevia da ambo i lati della pista carrabile. Il secondo intervento(1.1.2), invece, si sviluppa dall'imbocco del bosco dalla zona Asprello fino all'incrocio del rifugio.
1.2.1	L' area, interessata dall'intervento di manutenzione del viale tagliafuoco a protezione del bosco Difesa, raggiungibile agevolmente percorrendo la SP 40, è ubicata monte dell'abitato di Carbone. Facendo eccezione di un piccolo tratto di fascia tagliafuoco nei pressi del bivio Cotura-Vullo, la gran parte dell'intervento sarà effettuato a valle della SP specificata.
1.3.1	Gli interventi, consistenti: nel livellamento del piano viario, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, la rimozione di eventuale terreno franato dalle scarpate circostanti, interessano parte di una pista forestale che assume una importante funzione per operazioni di AIB in caso di incendio nel bosco Vaccarizzo.
2.1.1	L'area include sia la parte urbana e sia quella periurbana dell'abitato. In essa rientrano tutte le zone a verde del centro urbano di proprietà comunale e di uso pubblico. In particolare gli interventi consistono nella sistemazione del verde: nelle villette di via Vittorio Veneto e via Piave, nel parco monastico Basiliano, nelle pertinenze degli istituti scolastici e di altro verde decorativo presente.
4.2.i i=1,2	Le aree, sedi degli interventi di manutenzione ordinaria delle piste forestali, sono situate nel bosco Vaccarizzo. L'importanza della sistemazione delle piste in questione discende da due considerazioni. La prima è che le piste assumono un importante ruolo per il transito di mezzi in caso di incendio boschivo. La seconda risiede nel dato di fatto che il bosco Vaccarizzo, essendo una ZSC, viene frequentato da molte persone (in particolare studiosi)
4.3.1	L'intervento di manutenzione del sentiero in questione, ha inizio nel bosco Vaccarizzo e si dirige a monte verso Serra le Spine e monte Asprello. È censito nel catasto sentieri del Parco Nazionale del Pollino.
5.1.1	L' area, sede dell'intervento di decespugliamento da: rovi, arbusti ed erbe infestanti, rappresenta una porzione del bosco Difesa.
6.1.1	Gli interventi, che consistono prevalentemente nel decespugliamento e rimozione di arbusti, piante morte e deperienti e altri elementi di ostacolo al regolare deflusso dell'acqua, riguardano il Torrente Vallone dalle parte in cui finisce il tratto ricadente nel comune di Calvera, a salire.
6.3.i i=1,.....,26	Gli interventi consistono nel decespugliamento delle scarpate stradali da erbe infestanti ed invadenti le sedi stradali nonché nel ripulire alcune cunette di strade (come sopra specificato) da materiale ostruente (rovi, erbe infestanti, foglie, terriccio, sassi) per evitare il riversamento sulla sede stradale delle acque meteoriche e del materiale accumulato.

INDICAZIONE DELLO SVILUPPO INTERESSANTE GLI INTERVENTI

N.	Sup. Int. /Est. Intervento	MS	Intervento	Importo €
1.1.i i=1,2	5.012,00 m	1	Cod. Prezzario I.03.002.01 Descrizione: Manutenzione di viali tagliafuoco attivi verdi	25.511,08
1.2.1	1.350,00 m	1	Cod. Prezzario I.03.004.01 Descrizione: Manutenzione di viali tagliafuoco attivi	13.270,50
1.3.1	1.091,00 m	1	Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione : Manutenzione annuale di piste forestali per il transito di mezzi AIB	22.605,52
2.1.1	773,10 GG	2	Cod. Prezzario NP 001 Descrizione: Manutenzione verde urbano e periurbano	73.444,50
4.2.i i=1,2	1256,00 m	4	Cod. Prezzario I.03.008.01 Descrizione: Manutenzione annuale di piste forestali	26.024,32
4.3.1	3.533,00 m	4	Cod. Prezzario I.03.007.01 Descrizione: Manutenzione annuale di sentieri	10.704,99
5.1.1	58.543,00 mq	5	Cod. Prezzario L.01.008.03 Descrizione: Decespugliamento di area boscata	40.394,67
6.1.1	33.065,00 mq	6	Cod. Prezzario I.01.003.01 Descrizione: Decespugliamento lungo aste fluviali	72.412,35
6.2.i i=1,2	108,00 m	6	Cod. Prezzario I.03.014.01 Descrizione: Manutenzione annuale di canalette	681,48
6.3.i i=1,..,26	116.997,00 mq	6	Cod. Prezzario L.01.007.01 Descrizione: Decespugliamento di scarpate stradali	67.858,26
6.3.j 2 j=1,..,7	3.426,00 m	6	Cod. Prezzario E.01.030.01 Descrizione: Pulizia di cunette stradali	2.261,16
			TOTALE	355.168,83

Documentazione Fotografica
(rif. Scheda)

INT. N.	RIFERIMENTO FOTO
1.1.i i=1,2	
1.2.1	
1.3.1	
2.1.1	
4.2.i i=1,2	
4.3.1	
5.1.1	
6.1.1	
6.2.i i=1,2	
6.3.i i=1,.....,26	

Note _____